

四川久大制盐有限责任公司自贡分公司

关于“11.8”噪声监测超标整改方案的报告

自贡市环境保护局：

2018年11月8日自贡市环境监测中心站对我公司舒坪园区厂界噪声进行执法监测，其监测结果为厂界噪声超标。我公司立即组织相关技术人员对生产现场进行检查，现将噪声监测结果、超标原因及整改措施报告如下：

一、11月8日噪声监测结果

2018年11月8日，自贡市环境监察执法人员对我公司舒坪生产中心进行现场检查，并委托自贡市环境监测中心站对我公司生产中心生产期间厂界噪声进行了执法监测，监测结果显示：我公司舒坪生产中心厂界噪声值1号点位为58dB、2号点位为61dB，3号点位为56dB，4号点位为58dB，分别超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外声环境功能区类别3类标准限值（标准值为55dB）3dB、5dB、1dB、3dB。

二、造成噪声超标原因

- 1、电站锅炉送风机消声器锈蚀损坏。
- 2、二号真空送风机房隔音门损坏。
- 3、3号仓库输盐皮带滚筒锈蚀。

三、整改措施

- 1、订购制作安装电站锅炉送风机消声器。

2、修复二号真空送风机房隔音门。

3、对输盐皮带进行维护保养。

特此报告

四川久大制盐有限责任公司自贡分公司

2018年11月23日

